

CF Code verschijnt op het display van mijn mobiele airconditioner.

Deze melding verschijnt wanneer het kalkfilter vervangen moet worden.

De melding CF is belangrijk om uw toestel te beschermen. Daarom is het belangrijk om uw toestel correct in te stellen op basis van de waterhardheid in uw regio. Een verkeerde instelling kan er voor zorgen dat het toestel te laat om een vervanging van het filter vraagt. Dit kan beschadigingen aan uw toestel veroorzaken.

We raden u aan om uw gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Hier een korte samenvatting van deze instelling:

Waterhardheid tussen 0°F en 19°F:
instelling = code H1. Vervanging van het kalkfilter na +/-1500 u werking.

Waterhardheid tussen 20°F en 36°F:
instelling = code H2. Vervanging van het kalkfilter na +/- 1000 u werking.

Waterhardheid meer dan 36°F:
instelling = code H3. Vervanging van het kalkfilter na +/- 500 u werking .

In het geval van een intensief gebruik met hard water is het niet abnormaal om dit filter één keer per jaar te vervangen

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.